

ILELASEN HC30

(PADDING용 농색화제)

ILELASEN HC30은 각종 합성섬유 및 천연섬유에 적용되는 Padding용 농색화제로서 염색견뢰도 및 내광견뢰도를 저하시키지 않는 탁월한 농색성 및 선명성 또는 광택성을 부여해줍니다.

■ 성 상 ■

- 외 관 : Milky White Liquid
- SP.GR(at 25℃) : 1.05 ± 0.05
- pH(1% Solution) : 8.0 ± 1.0
- 용 해 성 : 냉수에 쉽게 분산된다.
- 이 온 성 : Weak Cationic

■ 특 징 ■


1. 탁월한 농색성 및 광택성 또는 선명성을 부여해줍니다.
2. 염색견뢰도, 내광견뢰도, 마찰견뢰도 등이 우수합니다.
3. 탁월한 발색성 및 균염성을 부여해주며 가공 후 부드러우며 우수한 반발탄성의 촉감을 부여해줍니다.
4. Black 피염물 가공시 Bluish black의 색상을 부여해줍니다.
5. 본 제품은 Black뿐만 아니라 모든 Color에 농색성을 부여해줍니다.

■ 사 용 법 ■


요구되는 L값에 따라 다소 증감될 수 있으나 일반적인 표준사용량 및 조건은 다음과 같습니다.

- 처리방법 : PADDING
- 적용공정 : Mangle
- 사 용 량 : 30 ~ 50g/L
- 처리온도 : 5 ~ 25℃
- 처리조건 : Padding

■ 농색가공



■ 濃色加工 및 帶電防止劑加工方法




▣ 주의 사항 ▣

1. ILELASSEN HC30은 조액시 용수(상온)를 먼저 받아 일정량의 ILELASSEN HC30 투입 후 균일하게 저어서 처리하십시오.
2. 가공중 처리액에 절대 열을 가하지 마십시오.
3. 염색조제의 잔류 및 알칼리 등의 잔류물에 대한 영향이 민감하므로 염색 후 충분한 수세를 행하여 주십시오. (잔류시 농색화도 저하)
4. 가공설비에 오염이 심할 경우 반드시 ILTOL PB1(세척제)으로 기계를 세척하여 주십시오.
5. 가공공정 중 염색조제 및 알칼리 잔류물에 의해 조액상부에 약간의 부유물이 생길 경우 이를 제거한 후 공정을 진행해 주십시오.
6. 가공공정 중 원단이 구겨지지 않는 상태로 처리될 수 있도록 공정을 진행시켜 주십시오.
7. ILELASSEN HC30 사용량 증량에 따라 농색화도는 증대될 수 있습니다.
8. ILELASSEN HC30 조액 탱크에서는 절대로 pH조절을 하지 마십시오.
9. ILELASSEN HC30 과량 사용시 섬유 조직 및 밀도에 따라 Slip현상이 발생할 수도 있으므로 이러한 경우 감량하여 사용해 주십시오.
10. 사용직전 균일하게 잘 저은 후 사용하는 것이 효과적입니다.

※ ILELASSEN HC30 保管時 注意事項

- ▢ 직사광선 및 결빙을 피하여 5~30℃ 정도의 실내에서 보관하여 주십시오.
 - 고온보관시 : 제품의 외관불량 및 Oil Spot 발생
 - 결빙시 : 제품의 외관불량 및 Oil Spot 발생

■ 加工不良修正 및 再生方法



▣ 포장 단위 ▣

200kgs PVC Drum